

各級學校防汛安全檢查表（臺南市新化區/新化國小）108年4月8日

項目	檢查內容	結果	備註
一	修剪樹枝，並加設支架固定保護。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
二	清除排水溝渠雜物、垃圾，確保暢通。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
三	收妥高處、陽台盆栽（景）避免掉落傷人	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
四	固定棚架、屋頂水塔、看板、施工中鷹架、圍籬、鐵皮、門窗、球架等。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
五	完成低窪、淹水危險場域、建築警戒（含夜間）標示。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
六	清理屋頂排水孔預防堵塞	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
七	清除疏散避難路線障礙物，確保逃生動線安全。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
八	將地下室重要文件、器材移往高處安全儲放。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
九	加強教室、大樓、工廠等抗雨、防洪、雷擊等安全措施。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
十	檢查電力設備防水及保護措施；關閉非必要性電源避免感電。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
十一	各層樓電梯非必要者關閉後，並升高至二樓以上	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
十二	利用砂包、擋水鋼板、封水牆等臨時性防洪器材，封堵學校可能洪汛缺口。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
十三	管制學生校外活動，尚未出隊者管制出隊，已出隊者依當地狀況，採取適宜之避難措施或儘速返家(校)。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
十四	瞭解社區防災志工、救災協助等支援能量	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

教師兼事務組長  
郭政宏

教師兼總務主任  
陳建忠

新化國小校長  
鄭天來